

Lijado faros

Para lijar los faros de plástico que traen los nuevos vehículos necesitamos los siguientes materiales:

1. taladro
2. cinta carroceros
3. soporte circular de lijas para taladro
4. lija circular de grano 350 o 500
5. esponja circular para taladro
6. crema limpiadora vitrocerámicas
7. pulverizador de agua

Las lijas de distinto grano, el soporte para el taladro y la esponja para el taladro viene en un kit que se vende en grandes superficies.

El proceso sería el siguiente:

- Tapamos con la cinta de carroceros la chapa alrededor de los faros.
- Ponemos el papel de lija en el soporte del taladro y seleccionamos una velocidad baja en el mismo.
- Procedemos a lijar el faro a baja velocidad
- Cambiamos la lija por la esponja de abrillantar y añadimos un poco del líquido limpiador de vitrocerámicas en la misma.
- Pasamos la esponja por toda la superficie y si se seca volvemos a aplicar un poco de líquido limpiador y volvemos a abrillantar el faro
- Pulverizamos agua sobre el faro para comprobar si hace falta seguir abrillantando

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=varios:bricolaje:coche>

Last update: **182023/01/ 13:37**

