



3 . Añadir LCD

Continuamos con nuestro proyecto y ahora vamos a añadirle un LCD del tipo **LCD KEY PAD SHIELD** de 16x2 líneas

Este tipo de LCD ya viene preparada para conectar directamente encima del arduino Uno o del Mega, pero en nuestro caso al utilizar el nano tenemos que hacer las conexiones siguientes:

 Se ha cambiado la lectura del sensor DHT al A1 para dejar el A0 para los botones del LCD



El esquema de conexión sería: A0 del LCD → A0 del nano D4 LCD → D4 nano D5 LCD → D5 nano D6 LCD → D6 nano D7 LCD → D7 nano D8 LCD → D8 nano D9 LCD → D9 nano

El código:

```
// wiki.intrusos.info
// modificacion del Sketch de prueba para sensores DHT humedad / temperatura
de www.internetdelas cosas.cl
// Escrito por @joniuz basado en el sketch de Ladyada
// v1.3 añadimos lcd

// Libreria para Sensores DHT
#include "DHT.h"

//libreia LCD
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // ( RS, EN, d4, d5, d6, d7)

#define DHTPIN 2 // Pin del Arduino al cual esta conectado el pin 2 del
sensor

// Descomentar segun el tipo de sensor DHT usado
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11

// Inicializa el sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//Definimos a que patilla esta conectado el FC-28
const int sensorPin = A1;

// Configura Arduino
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Medir temperatura, humedad y humedad tierra\n\n");
  lcd.begin(16, 2);
  dht.begin();
}

void loop() {
  // Espera dos segundos para realizar la primera medición.
  delay(2000);

  // Lee los datos entregados por el sensor, cada lectura demora 250
milisegundos
  // El sensor muestrea la temperatura cada 2 segundos}

  // Obtiene la Humedad
  float h = dht.readHumidity();
  // Obtiene la Temperatura en Celsius
  float t = dht.readTemperature();
  //obtiene la humedad de la tierra
  int humedadtierra = analogRead(sensorPin);

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Humedad: ");
  lcd.print(h);
  lcd.print("% ");
```

```
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print("H. Tierra: ");  
lcd.print(humedadtierra);  
lcd.print("% ");  
  
//Segun la tecla pulsada mostramos temperatura o humedad  
int boton;  
boton= analogRead (0);  
if (boton < 200) {  
  lcd.setCursor(0, 0);  
  lcd.print("Humedad: ");  
  lcd.print(h);  
  lcd.print("% ");  
}  
else if (boton < 400){  
  lcd.setCursor(0, 0);  
  lcd.print("Temp: ");  
  lcd.print(t);  
  lcd.print(" *C ");  
}  
  
delay(1000); // retardo un segundo entre lecturas.  
}
```

Referencias

- <http://www.prometec.net/lcd-keypad-shield/>

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=electronica:arduino:lcd&rev=1470605704>

Last update: **2023/01/18 14:14**

